


# WALTHER



Déplacement VERTICAL	Déplacement LATERAL
<p><b>TIR TROP HAUT</b> Tourner la vis B vers (<b>H</b>)</p> 	<p><b>TIR TROP A GAUCHE</b> Tourner la vis A (<b>L</b>)</p> 
<p><b>TIR TROP BAS</b> Tourner la vis B (<b>T</b>)</p> 	<p><b>TIR TROP A DROITE</b> Tourner la vis A (<b>R</b>)</p> 

1 CLIC = 2 mm